

CONSIGNANTE
NOV

CHECKLIST DE INSPECCION

Fecha de Inspección: 28/01/19
FOLIO DE INSPECCION: 05

5 Pas, Pid

TIPO DE UNIDAD	MARCA	SUBMARCA	VERSION	AÑO	NO. DE SERIE FISICO	NO. MOTOR FISICO
CAMIONETA	Dodge	Durango	VE, RC, A/A	2013	1C4SDHDT7DC535413	No Visible
KILOMETRAJE	NO. CILINDROS	TIPO DE COMBUSTIBLE	TIPO DE TRANSMISION	COLOR CARROCERIA	UBICACION FISICA	NO ECO.
136204	8	Gasolina	Automatico	Plata	Veracruz	

NOTA: MARCA CON UNA "X" EL CAMPO

OPERACIONAL	FUNCIONAMIENTO			CONDICIONES FISICAS EN GENERAL	BUENO	REGULAR	MAL-DEHUESADO	SINIESTRO
	SI	NO	SIN PROBAR					
UNIDAD ARRANCA	X			X				

COMPONENTES	TIENE COMPONENTE			FUNCIONAMIENTO			CONDICIONES GENERALES			DAÑOS
	SI	NO	CON FALTANTES	SI	NO	SIN PROBAR	BUENO	REGULAR	MAL	
MOTOR	X							X		
TRANSMISION	X							X		
DIFERENCIAL	X							X		
CAJA DE DIRECCIÓN	X							X		
BOBINAS	X							X		
CABLES DE BUJIA	X							X		
MODULO / COMPUTADORA	X							X		
ARNES	X							X		
CUERPO DE ACELERACION	X							X		
MARCHA	X							X		
ALTERNADOR	X							X		
BANDAS / POLEAS	X							X		
RADIADOR / VENTILADOR	X							X		
EJE CARDAN	X							X		
SUSPENSION	X							X		
BATERIAS (1)	X							X		Se descarga.

CARROCERIA	TIENE COMPONENTE			OBSERVACIONES	CONDICIONES GENERALES			DAÑOS
	SI	NO	CON FALTANTES		BUENO	REGULAR	MAL	
PUERTAS	X						X	
ESPEJOS RETROVISORES	X						X	
CHAPAS DE PUERTAS	X						X	
COFRE	X						X	
FAROS	X						X	
TOLDO	X						X	
PARABRISAS	X						X	
MEDALLON	X						X	
CAJA DE CARGA / BATEA			X					
NO. LLANTAS (4)	X						X	

CABINA (INTERIORES)	TIENE COMPONENTE			OBSERVACIONES	CONDICIONES GENERALES			DAÑOS
	SI	NO	CON FALTANTES		BUENO	REGULAR	MAL	
LLAVES	X						X	
SWITCH	X						X	
TABLERO DE INSTRUMENTOS	X						X	
PERILLAS	X						X	
VOLANTE	X						X	
TAPAS DE PUERTAS	X						X	
MANIJAS DE PUERTAS	X						X	
ELEVADORES DE VIDRIO	X						X	
ASIENTOS	X						X	
VESTIDURAS	X						X	
CIELO	X						X	
PISO	X						X	
PALANCA DE VELOCIDADES	X						X	
PLACA VIN / CALCOMANIA	X						X	

EQUIPO ADICIONAL	TIENE COMPONENTE			CANTIDAD	CONDICIONES GENERALES			DAÑOS
	SI	NO	CON FALTANTES		BUENO	REGULAR	MAL	
EQUIPO DE REFRIGERACION THERMO		X		()				
TANQUES (DIESEL/GASLP/GASOLINA)	X		N/A	(1)		X		

OBSERVACIONES GENERALES:

Unidad funcionando. Necesitara carga de bateria. Rin Aluminio 20



NOMBRE Y FIRMA
[Signature]
R.O.S.

RESPONSABLE CONSIGNANTE

[Signature]
SIXTO RAMONA
NOMBRE Y FIRMA