

CONSIGNANTE

PACIFIC STAR

CHECKLIST DE INSPECCION

Fecha de Inspección: 7/02/19

FOLIO DE INSPECCION: 12

TIPO DE UNIDAD	MARCA	SUBMARCA	VERSION	AÑO	NO. DE SERIE FISICO
SEMIREMOLQUE	GREAT DANE	Refrigerado	CAJA 40	1999	TGRAA8026XB101310

DIMENSIONES / MEDIDAS	COLOR CARROCERIA	UBICACION FISICA	NO ECO.
40 Ft	Blanco	MONTERREY	223

NOTA: MARCA CON UNA "X" EL CAMPO



TIPO DE SEMIREMOLQUE
REFRIGERADO (X)
SECO ()
PLATAFORMA ()
PIPA ()
TOLVA ()

CONDICIONES FISICAS EN GENERAL	BUENO	REGULAR	MAL-DEHUESADO	SINIESTRO
		X		

COMPONENTES	TIENE COMPONENTE			FUNCIONAMIENTO			CONDICIONES GENERALES			DAÑOS
	SI	NO	CON FALTANTES	SI	NO	SIN PROBAR	BUENO	REGULAR	MAL	
PATINES	X							X		
AMORTIGUADORES		X								
ROTCHAMBERS (4)	X								X	
SUSPENSION	X		X					X		
EJES	X							X		
MAZAS DE RUEDA	X							X		
FLECHAS DE RUEDA	X							X		
ESTRUCTURA DEL BASTIDOR	X							X		
INSTALACION DE AIRE (MANGUERAS)	X		X							

CARROCERIA	TIENE COMPONENTE			OBSERVACIONES	CONDICIONES GENERALES			DAÑOS
	SI	NO	CON FALTANTES		BUENO	REGULAR	MAL	
PUERTAS	X					X		
PAREDES INTERIORES	X					X		
PISO INTERIOR	X					X		
BORDAS DE ALUMINIO	X					X		
PERNO DE ARRASTRE	X					X		
FAROS / calaveras	X					X		
PLACA VIN	X						X	
NO. LLANTAS (8)	X						X	

EQUIPO ADICIONAL	TIENE COMPONENTE			OBSERVACIONES	CONDICIONES GENERALES			DAÑOS
	SI	NO	CON FALTANTES		BUENO	REGULAR	MAL	
EQUIPO DE REFRIGERACION THERMO	X			()				
TANQUES DE AIRE	X			(1)		X		

OBSERVACIONES GENERALES:

Thermo sin compresor

RESPONSABLE V4B:

NOMBRE Y FIRMA

RESPONSABLE CONSIGNANTE

NOMBRE Y FIRMA