

CONSIGNANTE
COPPEL

CHECKLIST DE INSPECCION

Fecha de Inspección: 28-01-19
FOLIO DE INSPECCION: 16

TIPO DE UNIDAD	MARCA	SUBMARCA	VERSION	AÑO	NO. DE SERIE FISICO	NO. MOTOR FISICO
CAMIONETA	NISSAN	NP300	CHASIS CABINA	2011	3N6PD25T0BK003314	
KILOMETRAJE	NO. CILINDROS	TIPO DE COMBUSTIBLE	TIPO DE TRANSMISION	COLOR CARROCERIA	UBICACION FISICA	NO. ECO.
No disponible	4	GASOLINA	MANUAL	BLANCO	VERACRUZ	4639

NOTA: MARCA CON UNA "X" EL CAMPO



OPERACIONAL	FUNCIONAMIENTO			CONDICIONES FISICAS EN GENERAL	BUENO	REGULAR	MAL/DEHUESADO	SINIESTRO
	SI	NO	SIN PROBAR					
UNIDAD ARRANCA		X					X	

COMPONENTES	TIENE COMPONENTE			FUNCIONAMIENTO			CONDICIONES GENERALES			DAÑOS
	SI	NO	CON FALTANTES	SI	NO	SIN PROBAR	BUENO	REGULAR	MAL	
MOTOR	X								X	Desmontado antes de la cabina
TRANSMISION		X								
DIFERENCIAL	X									
CAJA DE DIRECCIÓN		X								
BOBINAS		X								
CABLES DE BUJIA		X								
MODULO / COMPUTADORA		X								
ARNES	X									
CUERPO DE ACELERACION		X								
MARCHA		X								
ALTERNADOR		X								
BANDAS / POLEAS		X								
RADIADOR / VENTILADOR		X								
EJE CARDAN	X									No desmontado
SUSPENSION	X									
BATERIAS ()		X								

CARROCERIA	TIENE COMPONENTE			OBSERVACIONES	CONDICIONES GENERALES			DAÑOS
	SI	NO	CON FALTANTES		BUENO	REGULAR	MAL	
PUERTAS	X					X		
ESPEJOS RETROVISORES	X						X	Solo uno
CHAPAS DE PUERTAS	X					X		
COFRE	X					X		
FAROS	X					X		
TOLDO	X					X		
PARABRISAS	X					X		
MEDALLON	X					X		
CAJA DE CARGA / BATEA		X						
NO. LLANTAS (6)	X					X		

CABINA (INTERIORES)	TIENE COMPONENTE			OBSERVACIONES	CONDICIONES GENERALES			DAÑOS
	SI	NO	CON FALTANTES		BUENO	REGULAR	MAL	
LLAVES	X					X		
SWITCH	X					X		
TABLERO DE INSTRUMENTOS	X					X		
PERILLAS	X					X		
VOLANTE	X					X		
TAPAS DE PUERTAS	X					X		
MANIJAS DE PUERTAS	X					X		
ELEVADORES DE VIDRIO	X					X		
ASIENTOS	X						X	Rotos
VESTIDURAS	X					X		
CIELO	X					X		
PISO	X						X	
PALANCA DE VELOCIDADES		X						
PLACA VIN / CALCOMANIA		X						Se compro serie con varilla

EQUIPO ADICIONAL	TIENE COMPONENTE			CANTIDAD	CONDICIONES GENERALES			DAÑOS
	SI	NO	CON FALTANTES		BUENO	REGULAR	MAL	
EQUIPO DE REFRIGERACION THERMO	NA			()				
TANQUES (DIESEL/GASLP/GASOLINA)	X			(1)		X		

OBSERVACIONES GENERALES: Unidad deshuesada, motor desmontado se encuentra sin casa de velocidades, tras de cabina no se sabe si cuenta con todas sus interiores en mal est. componentes, sin palanca de velocidades, sin transmisión

RESPONSABLE V4B: _____ RESPONSABLE CONSIGNANTE: _____
NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA